UNTERNEHMENSGRUPPE
LUDWIG FREYTAG

Sanierungsbrunnen Ölschadenbeseitigung

Michael - Brückner - Straße

Ø 198 mm im Trockenbohrverfahren 5 Stück Tiefe 7,00m



01/2012 – 01/2012

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de