UNTERNEHMENSGRUPPE
LUDWIG FREYTAG

Sanierungsbrunnen Diesel-/ Benzinschaden

Usedomer Str.

BenzinschadenØ 219 mm Trockenbohrverfahren 400 Stu ck, Tiefe bis 10,0 mØ 324 mm

Trockenbohrverfahren 50 Stu ck, Tiefe bis 10,0 m



01/2015 – 01/2016

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de