



UNTERNEHMENSGRUPPE  
**LUDWIG FREYTAG**

**Sanierungsbrunnen Diesel-/ Benzinschaden**

**Usedomer Str.**

BenzinschadenØ 219 mm Trockenbohrverfahren 400 Stück, Tiefe bis 10,0 mØ 324 mm

Trockenbohrverfahren 50 Stück, Tiefe bis 10,0 m



01/2015 – 01/2016

**LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft**

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · [info@ludwig-freytag.de](mailto:info@ludwig-freytag.de)